

Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Postfach 32 49, 65022 Wiesbaden

SAPOS®-Hessen-Rundschreiben Nr. 01/2018

Geschäftszeichen I5.20-LA-02-04-01-05-A-2018#001

An die SAPOS®-Nutzer in Hessen

Dst.-Nr. 0462
Bearbeiter/in Heiner Kempf
Durchwahl 0611/535 5567
Fax 0611/327605060
E-Mail Sapos@hvbg.hessen.de

Datum 19. März 2018

Ausfall der Referenzstation 0405 Mannheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 16.03.2018 steht die SAPOS®-Station 0450 Mannheim nicht zur Verfügung! Aufgrund gravierender technischer Probleme der Datenleitung kann die Störung bis auf weiteres nicht behoben werden. **Der Ausfall kann mehrere Tage, bis hin zu wenigen Wochen, andauern.**

Der Ausfall der Station wird von der Vernetzungssoftware ausgeglichen, sodass der SAPOS®-HEPS-Dienst weiter genutzt werden kann.

Nur bei Messungen in den Umgebungen der Gemeinden Bürstadt, Lampertheim, Lorsch und Viernheim kann es wegen der größeren Dreiecke in der Vernetzung zu höheren Fixingzeiten und etwas verminderten Positionsqualitäten kommen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SAPOS®-Team Hessen